

# 安徽省农业农村厅

## 安徽省农业农村厅关于对农机购置与应用补贴 违规投档有关企业进行约谈的通知

各有关企业：

我省在组织专家对 2024 年企业自主投档产品第四次审核过程中，发现部分企业的产品涉嫌违规投档。根据《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法(试行)》《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》和《安徽省农机购置补贴产品违规经营行为处理规范(试行)》等文件要求，经研究，对部分违规企业的产品作出拟处理意见(详见附件)，并约谈相关企业。

本次约谈采取书面答复的方式进行，请相关企业对照拟处理意见，于 2025 年 2 月 26 日前提供书面答复意见(盖章扫描件)。我厅根据书面答复意见，依照《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法(试行)》(农办财〔2017〕26号)等相关规定作出处理决定。逾期不予答复者，视为同意拟处理意见。

联系电话：0551-62666802；邮箱：ahbtttd@163.com；地址：

安徽省合肥市徽州大道 193 号省农业农村厅农机化管理局

附件：安徽省 2024 年第四批农机购置与应用补贴投档违规  
企业拟处理意见

安徽省农业农村厅

2025 年 2 月 18 日

## 附件

# 安徽省 2024 年第四批农机购置与应用补贴投档违规企业拟处理意见

序号	企业名称	产品名称	机具型号	企业所属省份	存在问题	拟处理意见
1	河北创欧农业机械有限公司	筑埂机	12ZG-35D	河北省	归档技术参数（埂顶宽度：22cm）不满足档次参数要求（ $24\text{cm} \leq \text{埂顶宽度} \leq 28\text{cm}$ ）。	取消补贴资格
2	贵州正瑞霆农机制造有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-10.0	贵州省	归档技术参数（生产率：10t/h）不满足档次参数要求（ $6\text{t/h} \leq \text{生产率} < 10\text{t/h}$ ）。	取消补贴资格
3	河北鑫凯农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFC-325	河北省	档次填报错误，非铧式犁产品，应投液压翻转犁档次。	取消补贴资格
4	长春中大拖拉机制造有限公司	筑埂机	1ZGD-30	安徽省	归档技术参数（埂顶宽度：30cm）不满足档次参数要求（ $24\text{cm} \leq \text{埂顶宽度} \leq 28\text{cm}$ ）。	取消补贴资格
5	日照市长远机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4X	山东省	投档技术参数（选配机型工作幅宽 2.1m）不满足档次参数（ $2.2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.8\text{m}$ ）要求。	取消补贴资格
6			4YZ-5X	山东省	投档技术参数（选配机型工作幅宽 2605mm）不满足档次参数（工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$ ）要求。	取消补贴资格

序号	企业名称	产品名称	机具型号	企业所属省份	存在问题	拟处理意见
7	云南捷旺农机制造有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-10.0	云南省	归档技术参数(生产率:10t/h)不满足档次参数要求(6t/h≤生产率<10t/h)。	取消补贴资格
8	汉中市汉台区东方机械修造厂	秸秆揉丝机	9ZR-1.1	陕西省	归档技术参数(生产率:1.1t/h(含水率为20%))不满足档次参数要求(2t/h≤生产率<4t/h)。	取消补贴资格
9	宁国市劲升农业机械制造有限公司	茶叶烘焙机	6CHB-9	安徽省	归档技术参数(烘焙机)不满足档位参数要求(百叶式)。	取消补贴资格
10			6CHB-4	安徽省		取消补贴资格
11	郑州润锦机械制造有限公司	揉丝机	9ZR-6F	河南省	归档技术参数(≥6000(干秸秆))不满足档次参数要求(4t/h≤生产率<6t/h)。	取消补贴资格
12	郑州中联收获机械有限公司	自走轮式谷物联合收割机	4LZ-12K	河南省	检验报告中机型、试验作物信息与鉴定报告不一致。	警告
13			4LZ-10F1			警告
14			现:4LZ-9L(G4) (原:4LZ-9L)			警告