

安徽省农业农村厅

安徽省农业农村厅关于农机购置与应用 补贴违规投档企业处理情况的通报

各市农业农村局，省农垦事业管理局，各有关农机生产企业：

按照《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》（农办财〔2017〕26号）、《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》（农办机〔2019〕6号）等文件规定，我厅对有关企业农机购置与应用补贴产品自主投档违规行为进行了调查核实，并在网上公布了违规行为拟处理意见。根据企业反馈情况，经研究，现决定取消3家企业的3个产品农机购置与应用补贴资格，暂停7家企业的8个产品补贴资格三个月，对1个企业的3个产品进行警告（详见附件）。

各地要认真落实农机购置与应用补贴政策，切实加强对农机购置补贴产品的监管，维护农机购置补贴市场秩序和购机农民利益。各有关农机生产企业要引以为戒，自觉规范农机购置补贴产品自主投档行为，坚决杜绝违规行为再次发生。因生产企业违规投档，导致产品农机购置补贴资格被取消、暂停等所引起的纠纷

和经济损失，由生产企业和授权经销商自行承担。

附件：安徽省农机购置与应用补贴投档违规企业处理意见

安徽省农业农村厅

2025年3月14日

附件

安徽省农机购置与应用补贴投档违规企业处理意见

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 机具型号 | 企业所属省份 | 存在问题 | 处理意见 |
|----|---------------|----------|----------|--------|--|-----------|
| 1 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂机 | 12ZG-35D | 河北省 | 归档技术参数(埂顶宽度:22cm)不满足档次参数要求(24cm≤埂顶宽度≤28cm)。 | 取消产品补贴资格 |
| 2 | 日照市长远机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4X | 山东省 | 投档技术参数(选配机型工作幅宽2.1m)不满足档次参数(2.2m≤工作幅宽<2.8m)要求。 | 取消产品补贴资格 |
| 3 | | | 4YZ-5X | 山东省 | 投档技术参数(选配机型工作幅宽2605mm)不满足档次参数(工作幅宽≥2.8m)要求。 | 取消产品补贴资格 |
| 4 | 河北鑫凯农农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFC-325 | 河北省 | 非铧式犁产品,应投液压翻转犁档次。 | 暂停补贴资格3个月 |
| 5 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 吉林省 | 归档技术参数(埂顶宽度:30cm)不满足档次参数要求(24cm≤埂顶宽度≤28cm)。 | 暂停补贴资格3个月 |
| 6 | 贵州正瑞霆农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 贵州省 | 归档技术参数(生产率:10t/h)不满足档次参数要求(6t/h≤生产率<10t/h)。 | 暂停补贴资格3个月 |
| 7 | 云南捷旺农机制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-10.0 | 云南省 | 归档技术参数(生产率:10t/h)不满足档次参数要求(6t/h≤生产率<10t/h)。 | 暂停补贴资格3个月 |
| 8 | 汉中市汉台区东方机械修造厂 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-1.1 | 陕西省 | 归档技术参数(生产率:1.1t/h(含水率为20%))不满足档次参数要求(2t/h≤生产率<4t/h)。 | 暂停补贴资格3个月 |

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 机具型号 | 企业所属省份 | 存在问题 | 处理意见 |
|----|-----------------|-------------|------------------------------|--------|---|-----------|
| 9 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHB-9 | 安徽省 | 归档技术参数(烘焙机)不满足档位参数要求(百叶式)。 | 暂停补贴资格3个月 |
| 10 | | | 6CHB-4 | | | |
| 11 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-6F | 河南省 | 归档技术参数(≥ 6000 (干秸秆))不满足档次参数要求($4t/h \leq \text{生产率} < 6t/h$)。 | 暂停补贴资格3个月 |
| 12 | 郑州中联收获机械有限公司 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4LZ-12K | 河南省 | 检验报告中机型、试验作物信息与鉴定报告不一致。 | 警告 |
| 13 | | | 4LZ-10F1 | | | |
| 14 | | | 现: 4LZ-9L(G4) (原: 4LZ-9L) | | | |